

『新衝突安全基準ボディ』のスポット溶接について

●スポット溶接機の3大要素(最良条件)

- ①溶接電流 ②加圧力 ③通電時間 がすべてを決めます。


注目要点

※溶接(溶着部)は余裕の大電流パワーと通電時間がナゲット径の大きさとなり、強い加圧力は深い凹みのある美しい打痕となります。


又、事故車の歪みも多い、厚鋼板ボディを完全溶着するには、加圧力と大電流が『新衝突安全基準ボディ』に絶対不可欠のスポット溶接となります。これらがお客様との信頼感、仕事への充実した自信が、大きな安心感として得られます。

●大電流スポットと加圧力の溶着図 (溶接機の能力比較)

大電流スポット・加圧力(大) と 電流不足・加圧力(小)



●溶接電流のパワー不足とクランプ加圧力が弱い場合でのビット先が細いときから太くなったときの変化による溶着比較図



△危険

スポット溶接で一番危険な事は、ナゲットが小さく溶け込み不足であっても、不必要にタイマー時間を長くしてナゲット周辺の焼けを大きくした、見せかけだけの溶接でも溶着している様に見えることです。チップ先端(ナゲット)径が加圧不足による分流した小さい溶接面に、振動・衝撃が加わると金属疲労にて強度不足となり、徐々にはがれる恐れがあります。